




Miejscowość: Szczawa
Gmina: Kamienica
Powiat: limanowski
Województwo: małopolskie

Obiekt: Most na potoku Kamienica w os. Chlipały
Inwestor: Gmina Kamienica
Wiercenie: Eco.Geo.Invest, Ochotnica Dolna, Dłubacze 162B
Dozór geol.: mgr inż. K. Ligęza

System wiercenia: wykop
Rzędna: 490.80 m n.p.m.
Skala 1 : 50
Data wiercenia: 2020-03-17

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Grubość	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałczkowań	Stan gruntu	ID	IL	Warstwa geotechniczna
			[m]											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
 0.80		Czwartorzęd Czwartorzęd			0.80	pospółka gliniasta brązowo-szara z otoczkami	0.80	Pog+KO	mw	0x0	pzw		0.00	Ia
						pospółka gliniasta brązowo-szara z otoczkami i głazami	1.70		m					Ib
						zwietrzelina/ utwory podłoża skalnego - brak możliwości kontynuowania	0.20 0.00							II/III
								KW/Ss						