

Miejscowość: Szczawa

Gmina: Kamienica

Powiat: limanowski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Most na potoku Kamienica w os. Chłipały

Inwestor: Gmina Kamienica

Wiercenie: Eco.Geo.Invest, Ochotnica Dolna, Dłubacze 162B



Dozór geol.: mgr inż. K. Ligęza

System wiercenia: wykop

Rzędna: 491.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2019-10-15

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Grubość	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	ID	IL	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t.]		[m]											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Czwartorzęd	Czwartorzęd		0.90	pospółka gliniasta brązowo-szara z otoczkami	0.90	Pog+KO	mw	0x0	pzw		0.00	Ia
						zwietrzałe utwory położa skalnego	0.50	KW	w					II
		Trzeciorzęd	Paleogen		1.40	średnio spękanе utwory fliszowego podłoża (gł. pc/t) - brak możliwości kontynuowania	0.60	Ss pc/t			III			
					2.00		2.00							

## Profil numer P2 Rzędna: 491.50 m n.p.m. Data: 2019-10-15

		Czwartorzęd				pospółka gliniasta brązowo-szara z otoczkami	1.50	Pog+KO	mw	0x0	pzw		0.00	Ia
		Czwartorzęd	1.0		1.50	pospółka gliniasta brązowo-szara z otoczkami i głazami - brak możliwości kontynuowania (wykop osypuje się)	0.70		m					Ib
			2.0		2.20		0.00							